



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO


INDICAÇÃO Nº 1220/2023

Senhor Presidente,

Indico a V. Exa, nos termos regimentais, solicitar ao Senhor Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria competente, a intervenção, reparos que se fizerem necessários, o mais breve possível, antes que se inicie o período chuvoso, devido ao grande risco apresentado a toda a comunidade local, no bairro Meu Sítio, neste município.


JUSTIFICATIVA: Essa iniciativa visa atender solicitação de moradores locais, e se faz necessária, considerando tratar-se do risco de acidentes com vítimas fatais por deslizamento no período chuvoso, conforme se comprova através das fotos e do laudo da Defesa Civil Municipal, anexos.

Sala das Reuniões, 04 de Setembro de 2023.


VEREADOR JUNINHO

PROTOCOLO

DATA 01/09/2023


RECEBIDO POR

APROVADO

EM 04/09/2023


PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 16/2023

I - REFERÊNCIAS:

Atendimento e avaliação

II - REQUERENTE: Condomínio Village Jardim
Endereço: Estrada da Rotatória, nº348
Bairro: Meu Sítio Itabirito- MG

III - LOCALIZAÇÃO

A vistoria foi realizada na área de servidão da Cemig atrás do condomínio Village Jardim, rua Estrada da Rotatória nº348, bairro Meu Sítio Itabirito- MG



Fonte: Google



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

- OBJETIVO E FINALIDADE

O presente Laudo tem como objetivo vistoriar o endereço acima supracitado neste município de Itabirito/MG, com a finalidade de verificação, constatação e parecer técnico sobre a segurança e eventuais riscos.

V - DA VISTORIA

- Em vistoria realizada foi constatado que água da enxurrada que está descendo pela estrada de acesso a área de servidão da Cemig está prejudicando o condomínio Condomínio Village Jardim que solicitou a vistoria e os demais imóveis divisantes com a área de servidão.
- Muro de divisa do condomínio está sendo danificado pela enxurrada. A fundação do muro já está exposta, com a continuação da degradação do terreno pela enxurrada poder derrubar o muro gerando risco para os moradores.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

VI – METODOLOGIA E CRITERIOS UTILIZADOS:

Para verificação foi realizada visita "in loco" para o trabalho em questão:

- Visita em campo;
- Levantamentos dos dados;
- Identificação dos danos;
- Conceitos sobre causas de escorregamentos de encostas naturais;
- Conceitos de obras de terra;
- Análise superficial e visual de vegetação e indícios de deslizamento;
- Análises de trincas e rachaduras;
- Conceito de Mecânica dos Solos.
- NBR 14653
- NBR 13572
- NBR 5674
- NBR 11682
- NBR 6118
- NBR 14931



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

VII – REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagem 01: Fachada do imóvel
Fonte: Defesa Civil



Imagem 02: Caminho feito pela enxurrada na área d servidão de Cemig
Fonte: Defesa Civil



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO



Imagem 03: Fundação do muro exposta
Fonte: Defesa Civil



Imagem 04: Enxurrada descalçando muro do condomínio
Fonte: Defesa Civil



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

VIII – CONCLUSÃO

Considerando os pontos analisados após avaliação da Defesa Civil, nos itens V (Da vistoria) deste laudo, a Defesa Civil ressalta urgência da Cemig dar manutenção no sistema de drenagem da área de servidão. Todas as intervenções deve ser realizada por profissional habilitado com projeto e ART.

IX – FINALIZAÇÃO:

A Defesa Civil encontra-se a disposição para eventuais esclarecimentos.

Itabirito, 04 de Janeiro de 2023

Elvis Emiliano da Rocha

Engenheiro Civil

CREA-MG:284012MG

CPE:130.424.208-47

Elvis Emiliano da Rocha

Engenheiro Civil

CREA-MG 284012

Solicitante / Representante / Testemunha

CPF:

Filipe Delabrida de Sousa
Coordenador da Defesa Civil Municipal
Itabirito

Município de Defesa Civil
Rodovia do Ferrocarril
Rodovia dos Bandeirantes, BR 356 - KM 59,
Sítio Esplanada
Itabirito - MG
Tel: (31) 3551-7433



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

