



## **Câmara Municipal de Itabirito**

### **INDICAÇÃO Nº \_\_\_\_, 30 DE MARÇO DE 2026**

Solicita ao Executivo Municipal a realização de vistoria e providências para reparo ou retirada chapa/estrutura metálica danificada localizada na Rua Antônio Carlos, nas proximidades do nº 233, no Bairro Boa Viagem.

**Senhor Presidente,**

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente por meio da Secretaria competente, solicitar a realização de vistoria e providências para reparo ou retirada de chapa/estrutura metálica danificada localizada na Rua Antônio Carlos, nas proximidades do nº 233, no Bairro Boa Viagem.

#### **JUSTIFICATIVA**

A presente indicação tem por finalidade solicitar ao Poder Executivo que determine ao setor competente a realização de vistoria técnica na Rua Antônio Carlos, nas proximidades do nº 233, no Bairro Boa Viagem, onde foi identificada a existência de uma chapa/estrutura metálica instalada junto à calçada que se encontra enferrujada, deteriorada e parcialmente exposta.

Tal situação representa risco à segurança dos pedestres, uma vez que a estrutura metálica danificada pode causar acidentes, cortes ou tropeços às pessoas que transitam pelo local. Além disso, o estado de deterioração da peça

compromete a adequada conservação da via pública e da calçada, afetando a mobilidade e a segurança dos moradores da região.

Dessa forma, torna-se necessária a avaliação técnica do setor responsável, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis, seja para o reparo da estrutura existente ou sua retirada, garantindo melhores condições de segurança, acessibilidade e manutenção do espaço público.

Sala de Reuniões, 30 de Março de 2026

**EZIO PIMENTA  
VEREADOR**

**Fotos ilustrativas**

