



Câmara Municipal de Itabirito

**Indicação Nº \_\_\_\_\_, 04 de maio de 2026**

Indico o envio ao Poder Executivo Municipal, para solicitar à Secretaria Municipal competente a realização de vistoria técnica e verificação urgente da situação do imóvel localizado na Rua Adão Honório, nº 141, Bairro Dona Luízinha.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno da Câmara, indico a Vossa Excelência, que seja solicitado à Secretaria Municipal competente a realização de vistoria técnica e verificação urgente da situação do imóvel localizado na Rua Adão Honório, nº 141, Bairro Dona Luízinha.

Justificativa

A presente solicitação se faz necessária em razão dos recorrentes transtornos enfrentados pelos moradores do referido imóvel, uma vez que, durante períodos de fortes chuvas, todo o volume de água pluvial proveniente da via pública escoar para o interior da propriedade, ocasionando alagamentos e prejuízos materiais, além de colocar em risco a segurança e a saúde dos residentes.

Diante disso, requer-se que sejam apuradas as causas do problema, especialmente no que se refere às condições de drenagem, nivelamento da via, captação de águas pluviais e demais fatores que possam estar contribuindo para a situação, bem como sejam adotadas as providências necessárias para solucionar definitivamente a demanda.

Agradeço a atenção e aguardo um retorno sobre as medidas que poderão ser adotadas.

Sala de Reuniões, 04 maio de 2026.

Dr. Edson  
Vereador