Câmara Municipal de Itabirito

INDICAÇÃO Nº 1870, 29 DE SETEMBRO DE 2025

Indica ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Competente, que seja realizado um reparo, recapeamento asfáltico (tapa-buracos), na Rua Girassol, em frente ao prédio de nº. 94, no Bairro Recanto das Colinas II, no Município de Itabirito/ MG.

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 149 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indico ao Poder Executivo Municipal que seja providenciado, com urgência, o recapeamento asfáltico (tapa-buracos) na Rua Girassol, em frente ao prédio de nº. 94, no Bairro Recanto das Colinas II, no Município de Itabirito/ MG.

JUSTIFICAÇÃO

A Rua Girassol, no Bairro Recanto das Colinas II, é a principal via de acesso do referido Bairro, concentrando diariamente um grande fluxo de veículos, tanto de pequeno porte quanto de grande porte, como caminhões e ônibus.

O buraco existente em frente ao prédio nº 94 tem comprometido e colocado em risco a segurança dos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que circulam pelo local. Além disso, as más condições da pavimentação contribuem para o desgaste prematuro dos veículos, gerando transtornos à população.

Diante disso, a realização da operação tapa-buracos é medida necessária e urgente, visando restabelecer as condições adequadas de tráfego, garantir maior segurança viária e preservar a qualidade da mobilidade urbana neste importante ponto do Bairro Recanto das Colinas II.

Sala de reuniões, 29 de setembro de 2025

Fernando Pereira Antunes:03998092609

Assinado de forma digital por Fernando Pereira Antunes:03998092609

Fernando Pereira Antunes
Vereador

APROVADO
EM 29/09/25
PRESIDENTE