



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

INDICAÇÃO Nº 428 / 2017

Senhor Presidente,

Indico a V. Exa., nos termos regimentais, que seja sugerido ao Chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, o reparo de um bueiro na Rua Padre José Torquato, no bairro Vila José Lopes. O mesmo está sem tampa e vem trazendo riscos aos pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas que por ali transitam.

Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua.

Sala das Reuniões, em 17 de julho de 2017.

Ricardo Luiz de Oliveira
Vereador

APROVADO

EM 02/08/17

PRESIDENTE

PROTOCOLO

DATA 17/07/17

RECEBIDO POR