



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Avenida Queiroz Júnior, 639 – Bairro Praia – Itabirito – MG – CEP 35450-228  
(31) 3561-1599 - www.itabirito.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 1373 /2021

Senhor Presidente,

Indico a V. Exa., nos termos regimentais, solicitar ao Sr. Prefeito Municipal, que seja verificado a viabilidade junto à secretaria competente para a reconstrução de um redutor de velocidade e uma rotatória situado na Rua Marechal Floriano Peixoto ao lado do número 21.

**JUSTIFICATIVA:** Tal indicação faz parte de uma solicitação de moradores locais e pais de alunos do colégio Dr. Raul Soares que informaram que devido às reformas asfálticas que já ocorreram na rua, deixaram o redutor de velocidade e as sinalizações da rotatória muito baixas em relação ao nível da rua, tornando as imperceptíveis e fazendo que com isso percam a sua eficácia.

Sala das Reuniões, 22 de Novembro de 2021.

**PROTOCOLO**

DATA 19/11/2021

[Assinatura]  
RECEBIDO POR

[Assinatura]  
LEANDRO SILVA MARQUES  
VEREADOR

**APROVADO**

EM 23/11/21

[Assinatura]  
PRESIDENTE