



Câmara Municipal de Itabirito

INDICAÇÃO Nº 1580, 18 DE AGOSTO DE 2025

Indica ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Competente, que seja providenciada a adequação ou substituição da tampa do bueiro localizado em frente à Escola Professor Tibúrcio, na Rua Rodrigues Silva, próximo ao número 379, Bairro Vila Gonçalves.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 149 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indico à Mesa que seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal a presente indicação, solicitando que, por meio da Secretaria Competente, seja realizada a adequação ou substituição da tampa do bueiro situado em frente à Escola Professor Tibúrcio, na Rua Rodrigues Silva, nas proximidades do número 379, no Bairro Vila Gonçalves.

JUSTIFICAÇÃO

A tampa do bueiro encontra-se em condições inadequadas, oferecendo risco de acidentes a pedestres, ciclistas e veículos que trafegam pela via, especialmente considerando o fluxo intenso de crianças e adolescentes durante os horários de entrada e saída da escola.

A adequação ou substituição da tampa garantirá maior segurança, prevenindo incidentes e preservando a integridade física dos usuários da via. Trata-se de medida preventiva, de execução simples, porém de grande importância para a proteção da comunidade escolar e demais transeuntes.

Sala de reuniões, 18 de agosto de 2025

Fernando Pereira
Assinado de forma digital por
Fernando Pereira
Antunes:03998092609
Dados: 2025.08.14 11:36:55 -03'00'

Fernando Pereira Antunes
Vereador

APROVADO

EM 18/08/25

PRESIDENTE