



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Avenida Queiroz Júnior, 639 – Bairro Praia – Itabirito – MG – CEP 35450-228
(31) 3561-1599 - www.itabirito.mg.leg.br

REQUERIMENTO Nº _____, 2 DE MARÇO DE 2026.

Requer o envio ao Poder Executivo Municipal,
solicitando manutenção em tampa de bueiro.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 149 do Regimento Interno da Câmara, requero a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal, solicitando a manutenção em tampa de bueiro em Ribeirão do Eixo. Referência: localizado próximo ao bar Preto.

JUSTIFICATIVA

Verificou-se que o bueiro localizado no trecho mencionado encontra-se totalmente danificado, apresentando ruptura da estrutura de concreto, deslocamento das peças de proteção, ferragens expostas e abertura irregular na tampa de cobertura.

A situação compromete gravemente a segurança de pedestres e veículos que transitam pelo local, havendo risco iminente de acidentes, quedas e danos materiais. Além disso, o estado precário da estrutura prejudica o adequado escoamento das águas pluviais, podendo ocasionar alagamentos, erosões e agravamento do dano estrutural.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2026.

Leandro Silva Marques
VEREADOR- LÉO DO SOCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Avenida Queiroz Júnior, 639 – Bairro Praia – Itabirito – MG – CEP 35450-228

(31) 3561-1599 - www.itabirito.mg.leg.br

