



Câmara Municipal de Itabirito

INDICAÇÃO Nº _____, 23 DE MARÇO DE 2026.

Indica ao Poder Executivo Municipal a realização de manutenção de bueiro na Rua Monte Sinai, esquina com a Rua Santa Bárbara, no bairro Monte Sinai.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itabirito, indico a Vossa Excelência que seja encaminhada a presente Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal, para que determine à Secretaria Municipal competente a realização de manutenção de bueiro na Rua Monte Sinai, esquina com a Rua Santa Bárbara, no bairro Monte Sinai.

JUSTIFICAÇÃO

A presente indicação se faz necessária em razão dos problemas ocasionados pelas recentes chuvas, que acabaram danificando o bueiro localizado no ponto mencionado. Com a estrutura comprometida, o escoamento adequado da água da chuva tem sido prejudicado, o que pode ocasionar acúmulo de água na via, transtornos aos moradores e riscos à segurança de motoristas e pedestres. Dessa forma, a manutenção do bueiro se mostra essencial para restabelecer o correto funcionamento da drenagem pluvial e garantir melhores condições de segurança e tráfegabilidade no local.

Sala de reuniões, 23 de março de 2026.

Wellington Danilo dos Santos
Vereador



Câmara Municipal de Itabirito

Relatório Fotográfico

