

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

REQUERIMENTO Nº 35 / 2018


036/18

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa., nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao Superintendente do DNIT/MG, o Sr. Fabiano Martins Cunha, solicitando uma avaliação em caráter de urgência nas margens da Rodovia BR 356, na altura do KM 55. Existe uma fenda se abrindo, comprometendo parte da rodovia, conforme fotos em anexo. Segundo os moradores, todo ano nos períodos chuvosos essa fenda aparece por baixo do asfalto na rodovia e sempre há um reparo paliativo, mas a situação encontra-se crítica novamente.

O ponto fica no final da Rua João Pinheiro, quase no encontro dela com a Rodovia 356, em Itabirito.

Sala das Reuniões, em 05 de março de 2018.


Ricardo Luiz de Oliveira
Vereador

PROTOCOLO

DATA 05/03/18

RECEBIDO POR

DÉFERIDO

EM 05/03/18

PRESIDENTE

