



INDICAÇÃO Nº 832/2021

Senhor Presidente,

Indico a V. Exa., nos termos regimentais, solicitar ao Sr. Prefeito Municipal, que seja verificado com urgência a viabilidade junto a secretaria competente da limpeza, capina, conserto de uma boca de lobo e instalação de redutor de velocidade na Rua Padre Professor Geraldo Bastos Bittencourt situada no Bairro Lourdes.

JUSTIFICATIVA: Tal indicação é uma solicitação dos moradores da região que estão sofrendo com;

- A ação de animais peçonhentos, ratos e insetos. Que devido ao mato alto próximo ao rio vêm invadindo as residências locais;
- Uma boca de lobo com a grade de proteção aberta, colocando em risco os pedestres e motoristas;
- E, com o excesso de velocidade dos motoristas que passam pelo local.

Sala das Reuniões, 05 de Julho de 2021.



LEANDRO SILVA MARQUES
VEREADOR

PROTOCOLO

DATA

02/07/21

RECEBIDO POR



APROVADO

EM

05/07/21

PRESIDENTE

