



INDICAÇÃO Nº 1050/2021

Senhor Presidente,

Indico a V. Exa, nos termos regimentais, solicitar ao Sr. Prefeito Municipal, providenciar por meio da secretaria competente, a instalação de guarda corpo e a limpeza no entorno do córrego situado na Rua Ana Maria Teixeira próximo ao número 1050, Bairro Cardoso.

Solicitamos também que seja realizada a poda das árvores em toda a extensão da Rua Ana Maria Teixeira, e a reforma do telhado de um ponto de ônibus, também na Rua Ana Maria Teixeira, próximo ao número 1088, Bairro Cardoso.

JUSTIFICATIVA: Tal indicação se faz necessária, visto a falta de segurança para os pedestres e veículos devido à ausência de guarda corpo no local. E ao excesso de lixo as margens do córrego, o que além de gerar a contaminação do córrego e suas margens, trás também uma forte contaminação visual.

A poda das arvores, trata-se de uma solicitação dos moradores locais, que observarão que os galhos das árvores estão esbarrando na rede elétrica. Já a reforma do ponto de ônibus, faz parte de uma necessidade de força maior para evitar que os usuários sofram com as ações climáticas (sol e chuva).

*Ver anexo fotográfico.

Sala das Reuniões, 30 de Agosto de 2021.

PROTOCOLO

DATA 26/08/21

Caracini
RECEBIDO POR

Leandro Silva Marques
LEANDRO SILVA MARQUES
VEREADOR




APROVADO

EM 30/08/21

Leandro Silva Marques
PRESIDENTE



ANEXO FOTOGRÁFICO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	DESCRIÇÃO
	<p>AUSÊNCIA DE GUARDA CORPO</p>
	<p>LIXO AS MARGENS DO CORREGO E AUSÊNCIA DE GUARDA CORPO</p>
	<p>GALHOS DA ÁRVORE ENCOSTANDO NA REDE ELÉTRICA</p>
	<p>PONTO DO TELHADO QUE NECESSITA DE MANUTENÇÃO</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Avenida Queiroz Júnior, 639 – Bairro Praia – Itabirito – MG – CEP 35450-228
(31) 3561-1599 - www.itabirito.mg.leg.br

