



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

INDICAÇÃO Nº 302 / 2022

Senhor Presidente,

Indico a V. Exa, nos termos regimentais, solicitar ao Sr. Prefeito Municipal, que providencie por meio da Secretaria competente, que seja feito a troca da tampa do bueiro localizado na Rua Papoulas, próximo ao nº78 no Bairro Gutierrez.

Justificativa: o referido bueiro teve parte danificada e necessita com urgência de troca. No endereço citado há muitas crianças que brincam na rua e correm o risco de caírem e se machucarem, também há riscos para quem trafega pelo local, pois em dias de chuva forte o local fica encoberto podendo haver acidentes. Foto em anexo

Itabirito, 04 de Abril de 2022

Lucas Eduardo Góis Santos
VEREADOR

PROTOCOLO

DATA 01,04 22

RECEBIDO POR Bata

APROVADO

EM 04,04,22

PRESIDENTE [Signature]

ANEXO

