



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO


INDICAÇÃO Nº 388 /2022

Senhor Presidente,

Indico a V. Exa, nos termos regimentais, solicitar ao Chefe do Executivo, que providencie por meio da Secretaria competente, a instalação de redutor de velocidade (quebra mola) na rua João Pereira Lima, próximo ao número 232, localizada no bairro São José.

JUSTIFICATIVA:

Tal solicitação se faz necessária já que a placa de sinalização deste redutor de velocidade foi instalada no ano passado e até a presente data o quebra mola não foi implantado no local. Abaixo, foto do local onde fica constatada a veracidade da informação.



Sala das Reuniões, 18 de abril de 2022.

PROTÓCOLO

DATA 12/04/2022

RECEBIDO POR

Vereador Daulinho

APROVADO

EM

18/04/2022

PRESIDENTE