




CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

INDICAÇÃO Nº 1706 /2023

Senhor Presidente,

Indico a V. Exa, nos termos regimentais, solicitar ao Chefe do Executivo, que providencie por meio da Secretaria competente o reparo do bueiro localizado na rua Rouxinol, próximo ao número 31 no bairro São José.

Segue foto:



JUSTIFICATIVA:


Esse bueiro foi construído a pouco tempo nesta rua, e o mesmo já encontra-se quebrado, sendo preciso fazer um reparo para evitar de danificá-lo ainda mais.

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2023

PROTOCOLO

DATA 17/11/2023

RECEBIDO POR


Vereador Paulinho

APROVADO

EM


PRESIDENTE