



Câmara Municipal de Itabirito

INDICAÇÃO Nº 563, 07 DE ABRIL DE 2025

Indica ao Poder Executivo Municipal, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), que fiscalize os serviços de reparo de asfalto prestados pela empresa contratada, considerando os problemas identificados na Rua Acre, localizada no Bairro de Lourdes.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno da Câmara, indico a Vossa Excelência que proceda ao envio da presente solicitação ao Poder Executivo Municipal, com cópia ao SAAE de Itabirito, para que seja intensificada a fiscalização dos serviços de reparo de asfalto executados pela empresa contratada.

JUSTIFICAÇÃO

Recentemente, foi realizada uma obra de reparo de rede pelo SAAE na Rua Acre, Bairro de Lourdes. No entanto, o serviço de recomposição asfáltica foi mal executado, resultando na formação de uma cratera que vem causando transtornos aos moradores, pedestres e motoristas que trafegam pelo local. Além disso, partes do asfalto estão se soltando, espalhando fragmentos no morro da via e aumentando os riscos de possíveis acidentes.

Sala de reuniões, 07 de abril de 2025

WELLINGTON DANILO DOS SANTOS:06371278622
Assinado de forma digital por WELLINGTON DANILO DOS SANTOS:06371278622
Dados: 2025.04.04 12:15:08 -03'00'

Wellington Danilo dos Santos
Vereador

APROVADO

EM 07/04/25


PRESIDENTE