



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Av. Queiroz Júnior, 639 – Praia – Itabirito – MG - (31) 3561-1599 - www.itabirito.mg.leg.br

INDICAÇÃO, 9 DE MARÇO DE 2026.

Indica o envio ao Poder Executivo Municipal, sugerindo manutenção na via e no sistema de drenagem.

Senhor Presidente,

Indica o envio ao Poder Executivo Municipal, sugerindo realização de manutenção urgente na via e no sistema de drenagem na Rua Santos Dumont, nº 37, bairro Funcionários, devido aos danos existentes no local.

JUSTIFICAÇÃO

O trecho da via apresenta afundamento do asfalto, erosão acentuada e danos próximos à boca de lobo, conforme demonstram as imagens. A situação indica possível comprometimento da drenagem pluvial, o que tem provocado o desgaste do pavimento e abertura de um buraco de grandes proporções.

Além de prejudicar o tráfego de veículos, o problema representa risco de acidentes para motoristas e pedestres, podendo se agravar ainda mais em períodos de chuva.

Dessa forma, torna-se necessária intervenção urgente para recuperação do pavimento e verificação da estrutura da drenagem, garantindo segurança e melhores condições de circulação no local.

Sala das Reuniões, 9 de março de 2026.

VEREADOR LÉO DO SOCIAL

GABINETE PARLAMENTAR DOS VEREADORES

Rua José Benedito, 189, 3º andar, Santa Efigênia – Itabirito – MG

Tel: 3979-6142 - 98204-7075



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Av. Queiroz Júnior, 639 – Praia – Itabirito – MG - (31) 3561-1599 - www.itabirito.mg.leg.br



GABINETE PARLAMENTAR DOS VEREADORES

Rua José Benedito, 189, 3º andar, Santa Efigênia – Itabirito – MG

Tel: 3979-6142 - 98204-7075