



Câmara Municipal de Itabirito

**Requerimento N° \_\_\_\_\_, 16 de março de 2026**

Requer o envio ao Poder Executivo Municipal, para oficializar o Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito (SAAE), para que realize estudo técnico detalhado de drenagem pluvial na Rua José Amaro Cordeiro, Bairro Recanto das Colinas, com a finalidade de avaliar a necessidade de instalação de novos bueiros e melhorias no sistema de escoamento das águas pluviais na referida via.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 149 do Regimento Interno da Câmara, requiro a Vossa Excelência, que seja enviado ofício ao Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito (SAAE), para que realize estudo técnico detalhado de drenagem pluvial na Rua José Amaro Cordeiro, Bairro Recanto das Colinas, com a finalidade de avaliar a necessidade de instalação de novos bueiros e melhorias no sistema de escoamento das águas pluviais na referida via.

Justificativa:

Nos últimos dias, em decorrência das fortes chuvas que atingiram o município, foi constatado que os dois bueiros atualmente existentes na Rua José Amaro Cordeiro não foram suficientes para dar vazão ao grande volume de água, ocasionando acúmulo de água na via e transtornos para moradores e transeuntes.

Tal situação evidencia que o sistema de drenagem pluvial da via pode estar subdimensionado, tornando-se necessária a realização de estudo técnico específico, a fim de identificar soluções adequadas, como a implantação de novos bueiros ou outras intervenções de drenagem, que garantam o correto escoamento das águas pluviais.

A adoção dessas medidas é fundamental para prevenir alagamentos, preservar a infraestrutura da via pública e garantir maior segurança e qualidade de vida aos moradores da região.

Agradeço a atenção e aguardo um retorno sobre as medidas que poderão ser adotadas.

Sala de Reuniões, 16 de março de 2026.

Dr. Edson  
Vereador

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO (SAAE)  
Rua Rio Branco, 99, Centro  
CEP: 35450-0881  
Itabirito /MG