



Câmara Municipal de Itabirito

**Requerimento N° \_\_\_\_\_, 16 de março de 2026**

Requer o envio ao Poder Executivo Municipal, para officiar o Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito (SAAE), para realização de limpeza e desobstrução de todos os bueiros localizados no Bairro Recanto das Colinas.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 149 do Regimento Interno da Câmara, requeiro a Vossa Excelência, que seja enviado ofício ao Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito (SAAE), para realização de limpeza e desobstrução de todos os bueiros localizados no Bairro Recanto das Colinas.

Justificativa:

A presente solicitação se faz necessária tendo em vista relatos de moradores acerca do acúmulo de sujeira, terra, folhas e outros resíduos nas bocas de lobo do referido bairro, situação que pode comprometer o correto escoamento das águas pluviais.

A falta de manutenção adequada da rede de drenagem pode ocasionar alagamentos, mau cheiro, proliferação de insetos e prejuízos à mobilidade e à saúde pública, especialmente em períodos chuvosos. Dessa forma, a limpeza preventiva dos bueiros é medida essencial para garantir o adequado funcionamento do sistema de drenagem urbana.

Diante do exposto, solicita-se que o SAAE realize vistoria no local e promova a limpeza e manutenção necessárias em todos os bueiros do bairro, visando assegurar melhores condições de infraestrutura e qualidade de vida aos moradores.

Agradeço a atenção e aguardo um retorno sobre as medidas que poderão ser adotadas.

Sala de Reuniões, 16 de março de 2026.

Dr. Edson  
Vereador

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO (SAAE)  
Rua Rio Branco, 99, Centro  
CEP: 35450-0881  
Itabirito /MG