



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

INDICAÇÃO Nº 103 / 2017

Senhor Presidente,

Indico a V. Exa., nos termos regimentais, que seja solicitado ao Prefeito Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços, avaliação da situação da galeria interna de água do Bairro Vila Gonçalo, em especial o ponto entre a academia e o parquinho da Vila. Anexo Protocolo 001821/2017.

Justificativa: Há um tempo atrás houve uma reparação das laterais que estavam cedendo, mas a reparação que feita, foi apenas um paleativo, por isso solicito que seja feita novamente .

Sala das Reuniões, em 20 de fevereiro de 2017.


RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA
Vereador

APROVADO

EM 20/02/17


PRESIDENTE

PROTOCOLO

DATA: 15/02/17


RECEBIDO POR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Controle do Protocolo

Abaixo assinado a seguir, qualificando, vem requerer :

PROTOCOLO GERAL**001821/2017**

Data de Abertura : 14/02/2017

Assunto : SOLICITACAO AO SEMOS

Nome Interessado : LUCAS DIAS LAGE
Endereço : RUA ELZA ANTUNES DE CASTRO, N° 38, MUNU, 35450000
Telefone : 3188052608 Fax :
E-Mail :

Observação: INDICA AVALIACAO DA SITUACAO DA GALERIA DE AGUA DO BAIRRO VILA GONCALO, EM ESPECIAL O PONTO ENTRE A ACADEMIA E O PARQUINHO DA VILA, ONDE HA UM TEMPO ATRAS HOUVE UMA REPARACAO DAS LATERAIS QUE ESTAVAM CEDENDO, MAS A REPARACAO QUE FOI FEITA , FOI APENAS UM PALEATIVO. POR ISSO PECHO POR GENTILEZA UMA AV ALIACAO INTERNA DA GALERIA.

TAXA DE EXPEDIENTE


Guia no Bco. No
Valor Em ____/____/____

Termos em que P. Deferimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Em ____/____/____

ITABIRITO, 14 de Fevereiro de 2017



ASSINATURA SERVIDOR /CARIMBO

ASSINATURA REQUERENTE

CONSULTAR SEU PROCESSO PROCURE O SETOR DE PROTOCOLO NA PREFEITURA.