



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

**INDICAÇÃO Nº 417/2019**

Senhor Presidente,

Devido a obra de captação de esgoto na rua Aloísio Souza e Silva, foram colocadas diversas caixas de captação de esgoto ao longo do passeio do lado direito da rua e os referidos ficaram expostos acima do nível do passeio, trazendo grande risco de queda dos pedestres, principalmente pessoas idosas.

Sendo assim, indico a V. Exa., na forma regimental, que seja solicitado ao Sr. Prefeito Municipal realizar, juntamente com o SAAE, os devidos reparos.

Sala das Reuniões, em 02 de Setembro de 2019.

  
**Renê Américo da Silva**  
Vereador

**APROVADO**

EM 02, 09, 19

  
PRESIDENTE

**PROTOCOLO**

DATA 02, 09, 19

  
RECEBIDO POR