



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

REQUERIMENTO Nº 444 / 2024

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa., nos termos regimentais, que seja que seja enviado ofício ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), solicitando uma fiscalização técnica na Rua Guarani, bairro Munu, devido aos problemas observados após a realização de uma obra do SAAE.

Segundo relatos dos moradores, a obra foi concluída há algum tempo, porém, a rua está apresentando as seguintes situações:

1. **Rachaduras no asfalto**, possivelmente ocasionadas pela intervenção realizada;
2. **Leve vazamento no asfalto**, próximo ao local da obra, revelando possíveis problemas de infraestrutura;
3. **Grade do bueiro solta**, oferecendo riscos à segurança dos transeuntes.

Diante desses fatos, solicito que seja realizado uma vistoria técnica para avaliar as condições da rua e identificar possíveis soluções para os problemas apresentados. Acreditamos que uma intervenção técnica adequada contribuirá para a segurança e a qualidade de vida dos moradores, além de prevenir agravamentos futuros.

Sala de Reuniões, em 16 de dezembro de 2024.

A blue ink signature of Dr. Edson, which appears to read "EDSON".

Vereador
Dr. Edson

DEFERIDO

EM 16/12/2024

PRESIDENTE



