



Câmara Municipal de Itabirito

REQUERIMENTO Nº _____, 06 DE ABRIL DE 2026.

Requeiro ao Poder Executivo Municipal que, por meio da Secretaria Competente, seja providenciada, com urgência, a colocação de tampa ou fechamento da vala aberta pelo SAAE, no passeio localizado entre as residências de nº. 18 e nº. 20, da Rua Engenheiro Simão Lacerda, Bairro Padre Eustáquio, no Município de Itabirito/MG.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 149 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requeiro que, após os trâmites regimentais, seja providenciada, com urgência, a colocação de tampa ou fechamento da vala aberta pelo SAAE, no passeio localizado entre as residências de nº. 18 e nº. 20, da Rua Engenheiro Simão Lacerda, Bairro Padre Eustáquio, neste Município.

JUSTIFICAÇÃO

A presente justificativa fundamenta-se a partir de demanda apresentada a este gabinete por uma cidadã, moradora da Rua Engenheiro Simão Lacerda, no Bairro Padre Eustáquio, no Município de Itabirito/MG, a qual relatou a existência de uma vala aberta no passeio, localizada entre as residências de nº 18 e nº 20. Segundo informado, a referida intervenção teria sido realizada pelo SAAE, não sendo, contudo, de conhecimento dos moradores a finalidade da obra ou se houve sua devida conclusão.

Atualmente, a situação do local é ainda mais preocupante, tendo em vista que a vala encontra-se encoberta por vegetação, o que dificulta sua visualização e aumenta significativamente o risco de acidentes. Pedestres que transitam pelo passeio, especialmente crianças e idosos, estão expostos a quedas, podendo sofrer lesões graves. A obstrução visual causada pelo mato torna o perigo ainda mais iminente, uma vez que impede a identificação clara do desnível existente.

Além disso, a proximidade da vala com a via e o constante tráfego de veículos de grande porte, como caminhões, ônibus e equipamentos, contribuem para o agravamento da situação. A vibração e o peso desses veículos podem ocasionar o alargamento da abertura, provocando o desmoronamento das bordas e a expansão da vala, comprometendo ainda mais a estrutura do passeio e até mesmo parte da via.

Ressalta-se, ainda, que a ausência de sinalização e de qualquer tipo de proteção no local agrava o risco, não apenas para pedestres, mas também para ciclistas e condutores, especialmente no período noturno ou em dias de baixa visibilidade.

Dessa forma, torna-se imprescindível que seja providenciada, com urgência, a colocação de tampa adequada, grade ou o fechamento definitivo da vala, garantindo a segurança dos moradores e de todos que transitam pela região. Trata-se de uma intervenção simples, porém de grande importância para a prevenção de acidentes e preservação da integridade física da população.



Câmara Municipal de Itabirito

Diante do exposto, reforça-se a necessidade de atuação imediata do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, para a solução do problema apresentado, assegurando melhores condições de segurança, mobilidade e qualidade de vida aos cidadãos.

Sala de reuniões, 06 de abril de 2026.

Fernando Pereira Antunes
Vereador